

FALTA DE CARTELES EN SEÑALES DE LA ESTACION DE BILBAO CONCORDIA.

Sr. Santiago Corredor Lanas
Secretario del Comité Central de Seguridad en la Circulación

25 de Enero de 2010

Estimado Sr. Corredor:

Le envío el presente escrito para que se lo haga llegar al Director que corresponda.

El siguiente escrito es para solicitar se proceda a poner los carteles correspondientes a las siguientes señales de la vía par de Bilbao Concordia:

- Señal de entrada E3 situada en el P.K. 648,373
- Señal de retroceso R3 situada en el P.K. 648,657.

Ya que en la consigna serie C nº50/2006 de la estación de Bilbao Concordia, indica que están numeradas con los números indicados y poseen los mencionados carteles, pero carecen de los mismos, teniendo en cuenta la importancia de identificar bien el número de una señal en caso de ser autorizado su rebase, es de gran importancia que posean sus correspondientes carteles identificativos.

Esperando se solviente tal deficiencia a la mayor brevedad

Un saludo.



Fdo: Luis Ángel Alonso Rodríguez
Coordinador de Normativa y Seguridad en la circulación de SEMAF